

يتكون هذا الاختبار من (100) سؤال موضوعي من نوع الاختيار من متعدد، الإجابة عنها إجبارية. ظلل بقلم الرصاص بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى الإجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج الإجابة المرفق.

تكنولوجيا التحكم الالي

1. اذا كانت دالة النقل للنظام $G(s) = \frac{10}{(S^2 + 4S + 16)}$ ، فإن النظام يعتبر نظام

أ- مستقر ب- غير مستقر

ج- على حافة الاستقرار د- احياناً مستقر واحياناً آخر غير مستقر

2. يكون النظام غير مستقر إذا كانت نسبة الإخماد:

أ- اكبر من واحد ب- مساوي للواحد

ج- تساوي صفر د- اقل من الصفر

3. القيمة النهائية للدالة $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{S+1}{S(S+2)(S^2+S+1)}$ تساوي:

أ- 0 ب- 2

ج- 1 د- 0.5

4. الحاكم التكامل يعمل على.....

أ- ابطاء استجابة النظام ب- الغاء الخطأ السناتي

ج- تعزيز إستقرارية النظام د- جميع ما ذكر صحيح

5. دالة النقل للحاكم التكامل هي

أ- $\frac{1}{S}$ ب- S

ج- $\frac{1}{S^2}$ د-

6. زيادة معامل الكسب في الحاكم التناصبي التفاضلي يؤدي إلى....

أ- تقليل الخطأ السناتي ب- تقليل تكبير النظام

ج- ابطاء السرعة د- بقاء الخطأ ثابت

7. اذا كان المدى التناصبي في نظام تحكم يساوي 150% فان النظام المحكوم ذو استجابة

السرعة:

أ- عالية ب- متوسطة

ج- منخفضة د- جداً منخفضة

8. استجابة النظام المحكوم بواسطة _____ تمتاز بالبطء في مرحلة العبور، ولكن بعدم وجود خطأ في الحالة النهائية.

أ- P ب- PI

ج- PD د- PID


9. أهم ما يميز أنظمة التحكم التناضجية التكاملية ذات الزمن التكاملي الكبير

- أ- سرعة الاستجابة
- ب- الحيد الكبير
- ج- منانة النظام المغلق
- د- امكانية فقدان الاستقرارية

10. عند تنفيذ الحاكمات بطريقة زيفلر و نيكولز يبقى على الفعل التناضجي:

- أ- بمعامل كسب صغير
- ب- بكسب كبير
- ج- التكاملي
- د- التفاضلي

من المخطط الصنودقي التالي، اجب عن الأسئلة من (11-18): ***



11. المتغير المراد قياسه والتحكم به في العملية الصناعية هو:

- أ- 1
- ب- 5
- ج- 3
- د- 2

12. الرقم 2 يشير إلى إشارة

- أ- التحكم
- ب- الخطأ
- ج- التشغيل
- د- التغذية الراجعة

13. إذا كان نمط التحكم تناضجي بمدى تناضجي 20 % ، فإن إشارة التحكم تساوي:

- أ- 20. C(s)
- ب- 5 . R(s)
- ج- 5 . E(s)
- د- 5 . B(s)

14. العنصر رقم 4 يشير إلى:

- أ- صمام التحكم CV(s)
- ب- التغذية الراجعة
- ج- العاملية الصناعية
- د- الحاكم

15. دالة نقل النظام المفتوح هي

- أ- $C(s) \cdot P(s)$
- ب- $C(s) \cdot P(s) \cdot H(s)$
- ج- $\frac{C(s)}{1 + C(s) \cdot H(s)}$

16. رقم 3 يشير إلى إشارة:

- أ- المرجعية R(s)
- ب- التغذية الراجعة
- ج- الخطأ E(s)
- د- التشغيل

17. المدخل الموجب لنظام التحكم هو:

- | | | | |
|------|------|------|------|
| B(s) | - ب- | E(s) | - أ- |
| C(s) | - د- | R(s) | - ج- |

18. الرقم 1 في المخطط الصندوقي يشير إلى اشارة:

- | | | | |
|----------------|------|---------|------|
| المتغير المحكم | - ب- | التعديل | - أ- |
| | - د- | الحاكم | - ج- |

19. في أنظمة التحكم، إن نقصان قيمة المتغير المحكم يؤدي إلى....

- أ- نقصان قيمة الاشارة الخارجية من الحاكم.
- ب- زيادة قيمة الاشارة الخارجية من الحاكم
- ج- بقاء قيمة الاشارة الخارجية من الحاكم ثابتة.


د- نقصان او زيادة قيمة الاشارة الخارجية من الحاكم حسب نوع العملية الصناعية.

20. أي من الأنظمة التالية ينتج عنه استجابة ديناميكية أسيّة (Exponential response):

$G(s) = \frac{S}{S+1}$	- ب-	$G(s) = S^2 + 1$	- أ-
$G(s) = \frac{1}{S^2} + 1$	- د-	$G(s) = \frac{10}{S} + 2$	- ج-


المجسات

21. ان الشكل أدناه يبيّن أن جهاز الاستشعار له :



- أ- دقة منخفضة وتوافق منخفض
- ب- دقة عالية وتوافق مرتفع
- ج- توافق مرتفع ودقة منخفضة
- د- دقة جيدة وتوافق ضعيف

22. بينما الشكل أدناه يبيّن أن جهاز الاستشعار له:



- أ- دقة منخفضة وتوافق منخفض
- ب- دقة عالية وتوافق مرتفع
- ج- توافق مرتفع ودقة منخفضة
- د- دقة جيدة وتوافق ضعيف

23. ان الذي يعمل على تحويل المعلومة من شكل الى اخر هو:

- المستشعر ب- مكيف الاشارة
المفتاح التقاري الحثي د- المكير التفاضلي

24. ان المتغير الذي يتم قياسه بواسطة خلية الحمل هو:

- المساحة ب- القوة
الفولتية د- المسافة

25. المحس الذي يتم استخدامه في الاوزان هو:

- المزدوج الحراري ب- L.V.D.T
المفتاح التقاري السعوي د- مقاييس الانفعال

26. واحد مما يلي ليس من خصائص انبوب بوردون:

- بساطة التركيب ب-
انخفاض سعرها ج-
متوافرة في مجال عريض من الضغوط د-
عرضة للتلفيفية

27. اكبر انحراف للانبوب وعند تطبيق نفس اشارة المدخل يتم الحصول عليه عند استخدام:

- الانابيب الظلزونية ب-
انبوب بوردون على شكل حرف C د-
الاغشية المرنة المسطحة

28. من اجل قياس الضغط المطلق فانتا نستخدم:

- منفاخان احدهما مفرغ لتعويض الضغط الجوي والآخر لقياس ضغط العملية
ثلاثة منافيخ اثنان مفرغان والثالث لقياس ضغط العملية
منفاخان مفرغان لتعويض الضغط الجوي وقياس العملية الصناعية
منفاخ واحد مفرغ لقياس الضغط المطلق

29. القوة التي تعاني منها وحدة المساحة هذا تعريف :

- الصلبية ب- الانفعال
معامل يونج د- الاجهاد

30. الكوارتز هي نوع من انواع البلورات :

- الكهروجاهادية ب- الكهروحرارية
الكهروميكانيكية د- الكهرومغناطيسية

31. ان جهاز ال L.V.D.T هو جهاز يعمل على تحويل:

- الازاحة الخطية الى اشارة كهربائية
الاشارة الكهربائية الى ازاحة خطية
الانفعال الى اشارة كهربائية
الضغط الى اشارة ميكانيكية

الورقة الثالثة - البرنامج الهندسي

32 ان درجة الحرارة الفهرنهايتية التي تقابل 25°C مئوية:

- | | | | |
|-----|-----|------|-----|
| 27F | -بـ | 77F | -اـ |
| 32F | -دـ | 112F | -جـ |

33 ان وحدة قياس الانفعال الظاهري هو:

- | | | |
|----------------|--------------|-------------|
| ا- ملم | ب- میکروسترن | ج- میکرومتر |
| د- لیس له وحدة | د- | |

34 ان العناصر الضوئية تعمل على تحويل:

- ا- الاشعاعات الضوئية الى تيار كهربائي
 - ب- التيار الكهربائي الى اشعاعات ضوئية
 - ج- الاشعاعات الراديوية النشطة الى تيار كهربائي
 - د- التيار الكهربائي الى الاشعة تحت الحمراء

عند وصل الفولتميتر مع البوتاسيوميتر ومن أجل تحقيق علاقة خطية بين فولتية الخروج وفولتية الدخول فإنه يفترض أن تكون:

- جـ- مقاومة الفولتميتر (Rm) اقل ما يمكن و مقاومة البوتاسيوميتر (Rp) اقل ما يمكن

- بـ- مقاومة الفولتميتر (Rm) اقل ما يمكن و مقاومة البوتاسيوميتر (Rp) اعلى ما يمكن

- اـ- مقاومة الفولتميتر (Rm) اعلى ما يمكن و مقاومة البوتاسيوميتر (Rp) اقل ما يمكن

36 المفتاح التقاري، الذى يعتمد مبدأ عمله على التمارين الدوامية هو المفتاح التقاري؛

- | | | | |
|------------|------|--------|------|
| الصوئي | - ج- | الحثي | - ا- |
| المغناطيسى | - د- | السعوى | - ب- |

37 ان المفتاح التقاري، الذي لا يستشعر الخشب او البلاستيك هو المستشعر :

- | | | | |
|--------------------|----|--------------------|----|
| السعوي | ب- | الحثي + السعوي | -ا |
| المغناطيس + الضوئي | د- | الحثي + المغناطيسى | -ج |

- 38 -

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|------------------|
| ١- | النحاس والخشب | ب- | الخشب والبلاستيك |
| ٢- | النحاس، والألمنيوم والفلزات | د- | النحاس، فقط |

39 - الجهاز المستخدم في المكواة الكهربائية:

- | | | |
|------|--------------|-------------------|
| ـ جـ | RTD | ـ المزدوج الحراري |
| ـ دـ | ثنائي المعدن | ـ التيرمistor |

40 في ابواب المولات التي تفتح اتوماتيكيا فان المحس المستخدم فيها هو من النوع المفتوح التقاربي:-

- | | | |
|------------|-----|----|
| الصوئي | ج- | -ا |
| الحي | ـ | ـ |
| السعوي | ـ ب | ـ |
| المغناطيسي | ـ د | ـ |

المنطق الرئوي

41 اذا كانت لديك مسطرة طولها 30cm وكان اقل جزء بها هو 1mm فان هذه القيمة تعتبر بالنسبة للمسطرة:

- | | | | |
|-----|---------------------|---------------------|-----|
| ـ ا | ـ (Resolution) | ـ (Accuracy) | ـ ب |
| ـ ج | ـ (Repeatability) | ـ (Repeatability) | ـ د |

42 عندما يجب ان تكون الاشارة الهوانية الداخلة للنظام نظيفة وجافة فهذه من سلبيات النظام:

- | | | | |
|-----|-------------------|------------------|-----|
| ـ ا | ـ الكهربائي | ـ (الالكتروني) | ـ ب |
| ـ ج | ـ (الهيدروليكي) | ـ (الارضي) | ـ د |

43 كل العبارات التالية متماثلة ما عدا واحدة:

- | | | | |
|-----|-------------------|------------------------|-----|
| ـ ا | ـ (True,ON) | ـ (yes , present) | ـ ب |
| ـ ج | ـ (True , open) | ـ (Closed , passing) | ـ د |

44 (MPL) تعني:

- | | | | |
|-----|---------------------|----------------------|-----|
| ـ ا | ـ Moving Part Logic | ـ Moving Pulse logic | ـ ب |
| ـ ج | ـ Moment part logic | ـ Moving part limit | ـ د |

45 واحدة مما يليه ليست من خصائص التحكم الرئوي:

- ا- اشارة مخرج لها طاقة عالية
- ب- يمكن تكبير الاشارة الخارجية بسهولة ولأي قيمة
- ج- له زمن استجابة بطيئة مقارنة بالنظام الكهربائي
- د- له زمن استجابة سريعة مقارنة بالنظام الكهربائي

46 ان الابواب الموجودة في المطار والتي تفتح بالاتجاهين توصل من خلال دائرة:

- | | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| ـ ا | ـ AND | ـ NOT | ـ ب |
| ـ ج | ـ OR | ـ YES | ـ د |

47 ان جهاز الانذار ضد السرقة والذي يربط في اكثر من مكان يتم توصيله من خلال دائرة:

- | | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| ـ ا | ـ AND | ـ OR | ـ ب |
| ـ ج | ـ NOT | ـ YES | ـ د |

52. كذلك إن ناتج العملية المنطقية التالية (X. X') يساوي:

X	-	O	-
1	-	X'	-
	د		ج

53. الضغط الذي يمكن ان تعمل عليه الاجهزه التي لا تمتلك اجزاء متحركة (Non Mpl Concepts) :

50 psi	-	5 psi	-
-	ب	-	ا
20bar	-	2bar	-
	د		ج


54. اجهزة انحراف النفث (Jet deflection) تعمل على:

- تحويل ضغط المخرج الى المصدر
- تحويل ضغط المصدر الى المخرج المطلوب
- عمل حاجز ما بين ضغط المصدر وضغط المخرج
- تدمير ضغط المخرج

55. معدل الاثر (Impact Modulators) يوجد به:

- مصدر واحد للضغط
- مصادرتين للضغط يسري كل منهما باتجاه الاخر
- مصادرتين للضغط يسيران بنفس الاتجاه
- لا يوجد به أي مصدر للضغط


56. ان الدائرة أدناه هي دائرة:



NOT -ب MPL NAND -ا

NOR -د Non MPL NAND -ج

57 **بينما هذه الدائرة هي دائرة:**



- | | | | |
|-----|--------------|--------------|------------|
| NOT | \neg | MPL NAND | \neg |
| NOR | $\neg\wedge$ | Non MPL NAND | $\neg\vee$ |

تعريف النفث هو محرك من: 58

- ا) الهواء يتحرك باتجاه واحد
 - ب) المائع يتحرك باتجاهين
 - ج) المائع يتحرك باتجاه واحد
 - د) الهواء يتتحرك بكل الاتجاهات

59 جهاز حركة دوامية هو جهاز الذي يتضمن حجره

- | | |
|---------------------------------|----|
| انحراف النفث (Jet deflection) | -ا |
| المنفث التفاعلي Jet interaction | -ب |
| Vortex feedback | -ج |

60. من اكثـر الصـمامـات الـذـي يـدخلـ فـي تـركـيب مـعـظـم اـجـهـزة ذات الـاجـزـاء المـتـحـركـة (MPL):

- | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| ـ بـ (الغشائي) Diaphragm | - | ـ اـ (المزنلق) Spool |
| ـ دـ (العائم المزنلق) Flouting spool | - | ـ جـ (القفازي) Poppet |

القيادة الرئاسية و الصد و لذكرا

61. الأجهزة أحادية الفعل هي، تلك التي، تغذي بالهواء المضغوط من

- | | | | |
|----|-------------|-----------|--------|
| ج- | ثلاثة حجرات | حرة واحدة | -ا |
| د- | اربعة حجرات | ب- | حربتين |

62. بالمقارنة بين الأنظمة الكهرومائية والأنظمة الكهروهيدروليكيّة، من حيث نقل الطاقة، فإن الأنظمة الكهرومائية تنقل الطاقة بسهولة حتّى.....

- ا- (1000 m)، أما الانظمة الهيدروليكيه فتتقل الطاقة حتى (100 m)
 - ب- (50 m)، أما الانظمة الهيدروليكيه فتتقل الطاقة حتى (100 m)
 - ج- (1000 m)، أما الانظمة الهيدروليكيه فتتقل الطاقة حتى (100 m)
 - د- (50 m)، أما الانظمة الهيدروليكيه فتتقل الطاقة حتى (1000 m)


63. في أنظمة التزويد بالقدرة، جهاز نظام الفصل (Separator) يعمل على فصل

- ا- بخار الماء من الهواء فقط
- ب- الزيت وبخار الماء من الهواء فقط
- ج- الزيت من الهواء
- د- بخار الماء والماء المكتف والزيت من الهواء فقط

64. أي التالية من آثار الرطوبة على نظام القيادة الرئوية

- ا- أنها لا تؤثر على السطوح الداخلية للنظام
- ب- ان ارتفاع درجة الحرارة يزيد من كفاءة النظام
- ج- حدوث الصداً أو التآكل بسبب التفاعل بين الحديد والرطوبة
- د- اختلاط الماء (الرطوبة) بالزيت يزيد من كفاءة الزيت في الدخول إلى المناطق الرفيعة

65. الشكل التالي يمثل اسطوانة



- ا- غشائية ثنائية الفعل
- ب- غشائية هيدروليكيه من نوع خاص

- ج- غشائية أحادية الفعل
- د- تلسكوبية

66. تعمل المحركات الرئوية على تحويل حركة الهواء المضغوط إلى طاقة

- ا- حركة وضغطة إلى طاقة وضع.
- ب- حركة وضغطة (طاقة الوضع) إلى طاقة دورانية.
- ج- حركة دورانية وضغطة إلى طاقة حركة.
- د- وضع وضغطة إلى طاقة حركة خطية.

67. المحركات ذات الازاحة الموجبة تعني

- ا- وجود حواجز ميكانيكية بين فتحات الدخول وفتحات الخروج.
- ب- وجود ممرات بين فتحات الدخول وفتحات الخروج.
- ج- الحواجز الميكانيكية بين فتحات الدخول والخروج متغيرة حسب طبيعة العمل ميكانيكيًا.
- د- الحواجز الميكانيكية بين فتحات الدخول والخروج متغيرة حسب الرغبة بيدياً.


68. مدى قدرة المحركات الكباسية المحورية هي

- | | | | |
|--------------------------|------|------------------------|------|
| $(10 - 15 \text{ Kw})$ | - ب- | $(4 - 10 \text{ Kw})$ | - ا- |
| $(0.2 - 0.9 \text{ Kw})$ | - د- | $(0.4 - 3 \text{ Kw})$ | - ج- |

69. يتم وصل المضخات على التوالي من أجل


- زنادة التدفق وتثبيت الضغط
- بـ زنادة الضغط وتثبيت التدفق
- تقليل الضغط والتدفق
- جـ زنادة الضغط والتدفق

70. الشكل التالي هو عبارة عن صمام رئوي




- ذو التجاوز اليدوي
- بـ تحكم مساعد
- جـ يعود للوضع الطبيعي باستخدام الهواء المضغوط
- دـ احادي الاتجاه ويستخدم الهواء المضغوط

71. الشكل التالي يمثل صمام تنظيم الضغط (Pressure Regulating Valves) . من اهم مواصفات هذا الجهاز ان




- ارتفاع الضغط عن الحد المسموح به يعطي انذار صوتي
- بـ الضغط على مخرجه ثابت المقدار ويمكن التحكم به
- جـ الضغط على مخرجه متغير المقدار حسب العملية الصناعية المستخدمة
- دـ الضغط على مخرجه ثابت المقدار ولا يمكن التحكم به

72. الشكل التالي يمثل مضخم رئوي




- ذو مرحلة واحدة
- بـ ذو مرحلتين
- دـ ذو ثلاثة مراحل
- جـ ذو اربعة مراحل

73. الشكل التالي يمثل مؤقت زمني رئوي من نوع مؤقت



- ا- تأخير الفصل
- ب- ذو الضربة الواحدة
- ج- تأخير التشغيل
- د- مستقر

74. المخطط التالي هو مخطط



- ا- الازاحة - الخطوة
- ب- المتجهات
- ج- الازاحة الزمني
- د- التحكم

75. في الأنظمة الهيدروليكية، فإنه يمكن التحكم في سرعة خروج الأسطوانة أحادية الفعل باستخدام

- ا- خانق على مدخل الضغط

ب- توليفة من خانق وصمام أحادي الاتجاه

ج- صمامين خانقين أحادهما لشوط الذهاب والآخر لشوط العودة

د- توليفة من خانق وصمام أحادي الاتجاه، أحادهما لشوط الذهاب والآخر لشوط العودة

76. مضخة موجودة في مستوى خزان زيت. فإذا كان الفرق بين مستوى الزيت في الخزان ومستوى الأنابيب الداخل إلى المضخة (0.6 m)، وكان الوزن النوعي للزيت (860 Kg/m^3)، فإن مقدار الضغط статический على مدخل المضخة هو

-ا- 216 Kg/cm^2

-ب- 615 Kg/m^2

-ج- 516 Kg/m^2

-د- 615 bar

77. يمكن الحصول على القدرة الهيدروليكية بالكيلو واط، عن طريق حاصل ضرب

-ا- معدل الجريان (L/min) في كفاءة المضخة مقسوماً على (600)

-ب- الضغط (Bar) في كفاءة المضخة مضروباً في (600)


-ج- معدل الجريان (L/min) في الضغط (Bar) مضروباً في (600)

-د- معدل الجريان (L/min) في الضغط (Bar) مقسوماً على (600)


78. أهم العوامل التي تؤدي إلى أكسدة الزيت الهيدروليكي هي (التقادم) يصبح لون الزيت غامقاً، ومن اهم الامور التي تؤثر عليه هي _____

- بـ التلوث بالماء والكشط وال卉
- دـ انخفاض درجات الحرارة
- جـ الصدا والغبار

79. يمثل الشكل التالي صمام مخروطي كروي، من مميزات هذا الصمام ومثالبه هي _____



80. يمكن استخدام صمامات التحكم في معدل الجريان كما في الشكل التالي للتحكم في سرعات المحرك الهيدروليكي والحصول على _____



- بـ سرعتان
- دـ اربعه سرعات
- جـ سرعة واحدة
- أـ ثلاثة سرعات

الحاكمات المبرمجة المنطقية

81. تقوم وحدة التحكم (Control Unit) في وحدة المعالجة المركزية (CPU):

- اـ باستقبال وحفظ المعلومات على شكل خانات ثنائية
- بـ بالعمليات الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة
- جـ بالعمليات المنطقية باستخدام الخانات الثنائية
- دـ باستقبال المعلومات وتنظيمها ومعالجتها وارسالها لوحدة الحساب والمنطق.

82. الاجهزه الخارجيه النموذجيه الموجودة على مخرج الحاكم المنطقي المبرمج هي -

- ا- مجموعة من مفاتيح التشغيل ومصابيح الاشارة.
- ب- مجموعة من الضواغط والمستشعرات التقاريبه والكهروضوئية.
- ج- المرحلات والمجرسات الحرارية.
- د- المضخات والمحركات والصمامات اللولبيه.


83. المرحلات والعدادات والمؤقتات الموجودة داخل الحكم المنطقي المبرمج تكون بصورة

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - ا- فيزيائية قابلة للبرمجة | - ب- قابلة للبرمجة |
| - د- فيزيائية وغير قابلة للبرمجة | - ج- غير قابلة للبرمجة |

84. انماط عمل الحكم المنطقي المبرمج هي

- ا- نمط التشغيل (Run Mode) فقط.
- ب- نمط التشغيل (Monitoring Mode) ونمط المراقبة (Run Mode) فقط.
- ج- نمط التوقف (Stopping Mode) ونمط التشغيل (Run Mode) فقط.
- د- نمط التشغيل ونمط المراقبة ونمط التوقف فقط.

85-86. من المخطط السلمي التالي، أجب عن الاسئلة **



85. يمكن تمثيله بالبوابات المنطقية بإستخدام

- ا- بوابتين منطقيتين أحدهما بواية (AND) والأخرى بوابة (OR)
- ب- بثلاث بوابات منطقية أحدهما بواية (AND) والاثنتين بوابة (OR)
- ج- بثلاث بوابات منطقية أحدهما بواية (OR) والاثنتين بوابة (AND)
- د- اربع بوابات منطقية من نوع (AND)

86. عند تحويل المخطط السلمي الى لغة قائمه التعليمات (Instruction List)، فإنه يجب استخدام

تعليمية

- | | | | |
|-----------------|------|-----------------|------|
| (AND Load) ALD | - ب- | (OR Load) OLD | - ا- |
| (NOR Load) NOLD | - د- | (NAND Load) NLD | - ج- |

87. في نظام الحماية داخل المصنع المرتبط بالحاكم المنطقي المبرمج، فإنه اذا عملت الثلاثة مستشعرات مع بعضها البعض يجب استدعاء قسم الحريق، لذلك وفي المخطط السلمي فإنه يجب ربط المستشعرات الثلاثة باستخدام بوابة

AND	ب-	OR	-ا
NOR	-د	NAND	-ج

88. من المخطط السلمي التالي فإن التعليمية (N) (Negative)، تجعل المخرج ($Q_{0.0}$) يعمل عند الضغط على المدخل ($I_{0.0}$)



- 1- على الحافة الهاابطة
2- لن يعمل نهائياً
3- على الحافة الصاعدة
4- لمدة زمنية محددة من التعليمية (N)
5- تستخدم المؤقتات التراكمية (TMR) من أجل
6- تأخير زمن التشغيل (Delay on)
7- تأخير زمن التوقف (Delay off)
8- تسجيل الزمن التراكمي للتشغيل علماً بأنها لا تصرف عند زوال إشارة الدخول
9- التوقف عند انتهاء الزمن المبرمج عليه

90. من تعليمية النسخ (Move) هناك تعليمية تسمى (FILL-N) وهي تعني عملية

- 1- نسخ بيانات خارجية ووضعها في موقع في الذاكرة.
2- نسخ مجموعة من البيانات من موقع في الذاكرة ونقلها إلى خارج الحكم المبرمج.
3- تصفير جميع محتويات موقع الذاكرة المحددة.
4- نقل البيانات على شكل مصفوفة من موقع بالذاكرة إلى موقع آخر من الذاكرة.

من البرنامج التالي اجب عن الاسئلة (94-91) ***

- | | | |
|------|-------------|-------------|
| 1.1 | LD | SM 0.1 |
| 1.2 | MOVW # 0 , | VW100 |
| 1.3 | MOVW # 10 , | VW110 |
| 1.4 | LD | SM 0.5 |
| 1.5 | AN | $Q_{0.0}$ |
| 1.6 | EU | |
| 1.7 | INCW | VW100 |
| 1.8 | DECW | VW110 |
| 1.9 | LDW = | # 0 , VW110 |
| 1.10 | O | $Q_{0.0}$ |
| 1.11 | = | $Q_{0.0}$ |
| 1.12 | MEND | |

91 التعليمية (*SM0.1*) وعندما يكون البرنامج في حالة تشغيل (Run mode) فإنها

- أ- تكون في حالة توصيل مستمر

- ب- تعطي نبضة مستمرة بحيث يكون $(T_{ON} = 30S \quad T_{OFF} = 30S)$

- ج- تكون في حالة توصيل فقط في المسحة الأولى للبرنامج

- د- لا تعمل إلا في حالة الضغط عليها

92 التعليمية (*DECW*) الموجودة في البرنامج، وعند تشغيل البرنامج فإنها ستعمل

- أ- زيادة موقع الذاكرة (VW110) زيادة واحدة كل مسحة

- ب- زيادة موقع الذاكرة (VW110) زيادة واحدة كل ثانية واحدة

- ج- نقصان موقع الذاكرة (VW110) نقص واحدة كل مسحة

- د- نقصان موقع الذاكرة (VW110) نقص واحدة كل ثانية واحدة

93 البرنامج يتوقف عن العمل عندما يصل العد في موقع الذاكرة (VW110) إلى

- أ- 0 ب- 100

- ج- 10 د- 110

94 التعليمية (*SM0.5*) وعندما يكون البرنامج في حالة تشغيل (Run mode) فإنها


- أ- تعطي نبضة مستمرة $(T_{ON} = 30S \quad T_{OFF} = 30S)$

- ب- تعطي نبضة مستمرة $(T_{ON} = 0.5S \quad T_{OFF} = 0.5S)$

- ج- تكون في حالة توصيل مستمر

- د- تكون في حالة توصيل فقط في المسحة الأولى للبرنامج

* * * من المخطط السلمي التالي اجب عن الاسئلة (95-100):



95. عند الضغط على المدخل ($I_{0.0}$) فإن المخرج ($Q_{0.0}$) المحرك سيعمل

- ا- لمرتين فقط خلال نصف ساعة
- ب- بشكل مستمر ويتوقف بعد مرور نصف ساعة
- ج- ولن يتوقف المحرك الا عند الضغط على كبسة التوقف ($I_{0.1}$)
- د- بشكل متاوب كل نصف ساعة

96. عندما يكون المخرج ($Q_{0.0}$) في حالة تشغيل وضغطنا على كبسة التوقف ($I_{0.1}$) ومن ثم ضغطنا على كبسة التشغيل ($I_{0.0}$) مرة ثانية فإن المخرج ($Q_{0.0}$) سيعمل

- ا- مباشرة ولمدة نصف ساعة ثم يتوقف
- ب- مباشرة ولمدة زمن المسحة الواحدة ثم يتوقف
- ج- لمرتين خلال نصف ساعة، وللتشغيل مرة اخرى يجب الضغط على ($I_{0.0}$)
- د- بشكل متاوب كل نصف ساعة.

97. المؤقت المستخدم في الدائرة هو من نوع مؤقت:

- | | | |
|-------------|------------------|----------------|
| ج- التراكمي | ب- تأخير التشغيل | ا- تأخير الفصل |
| | | |

98. العداد المستخدم في المخطط السلمي هو من نوع عداد:

- | | | |
|---------|-----------|------------------|
| ا- حلقي | ب- تنازلي | ج- تصاعدي تنازلي |
| | | |

99. عدد المخارج المرتبطة سلكياً (Wiring) على مخرج الحاكم المبرمج هي

- | | | |
|----------|----------|---------|
| ج- اربعة | ب- ثلاثة | ا- واحد |
| | | |

100. على مدخل المؤقت يوجد رقم (18000)، هذا الرقم يعني أن المؤقت سيعمل

- ا- لمدة ساعة ثم يفصل
- ب- بعد مرور ساعة من الزمن ويتوقف
- ج- بعد مرور نصف ساعة ويتوقف مباشرةً
- د- مباشرةً ويتوقف بعد مرور نصف ساعة

انتهت الاسئلة